

Taxi-Rückrücksatz

Änderung: Ziffer 3 und 4 sowie Bild 1 geändert.

Typ 123 Taxi-Ausführung

68.1

Das Taxi bekommt durch den Einbau des Rückrücksatzes ein seriennahes Aussehen. Die Frischluftdüsen im Deckel sind Attrappen. Die Frischluftzufuhr erfolgt unverändert über die darunterliegende Jalousie. Zusätzlich wird durch den Einbau des Rückrücksatzes eine Ablage mit Deckel gewonnen (Bild 3).

Arbeitsumfang

- 1 Taxameter ausbauen. Dazu Abdeckleiste, Deckel und obere Abdeckung ausbauen.
- 2 Leitungssatz des Taxameters isolieren.
- 3 Steckklipsmutter (1) an der Instrumententafel montieren. Anschließend Schale einlegen und befestigen (Bild 1).




Bild 1

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Steckklipsmutter | 4 Schale |
| 2 Scheibe B 4 | 5 Steckklipsmutter |
| 3 Schraube B 4,2×13 | |

- 4 Steckklipsmutter (5) an der Instrumententafel montieren (Bild 1).

- 5 Schalterleiste nach Bild 2 montieren.




Bild 2

- 1 Schraube B 4,2×13
- 2 Spreizniet

- 6 Deckel aufstecken und schließen (Bild 3 und 4).




Bild 3




Bild 4

Die zum Einbau benötigten Teile können unter folgenden Teil-Nummern bezogen werden:

Benennung	Teil-Nummer
Lieferumfang bis 11. 9. 79 ¹⁾	123 680 21 87
Lieferumfang ab 12. 9. 79 ¹⁾	123 680 51 87

¹⁾ Fg.-End-Nr. siehe Ersatzteilunterlagen

Lieferzuständig: Werk 50 (ET Sindelfingen)